Akt

Ağdam rayonu: "02" Fevral 2026-cı il

Biz aşağıda imza edənlər

1. "P-Aqro" MMC-nin Ağdam filialının direktoru: Qurbanov Mürsəl Bakir oğlu

2. "P-Aqro" MMC-nin Ağdam filialının mexanik-dispetçeri: Əliyev Taleh Hüseyn oğlu

3. "P-Aqro" MMC-nin Ağdam filialının traktorçusu: İsmayılov Səxavət Əyyub oğlu

Bu aktı tərtib edirik ondan ötrü ki, 2 fevral 2026-cı il tarixində "P-Aqro" MMC-nin Ağdam filialına məxsus şassi nömrəsi 7803 olan MTZ 1221 markalı traktorun Akkumlyatorunda yaranmış problemi 02 fevral 2026 cı il tarixində aradan qaldırılması üçün plomblar ayrılmışdır. Plomb nömrəsi (00011342/00011346) Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.

1. Qurbanov Mürsəl Bakir oğlu

2. Əliyev Taleh Hüseyn oğlu

3. İsmayılov Səxavət Əyyub oğlu


«Gəncə Avtomobil Zavodu» İB
BELARUS
1221.2
TRAKTORUN №
MG07803
ÇƏKİSİ
5200
kq
MÜHƏRRİKİN №
154554
BURAXILIŞ İLİ
2017
"Minsk Traktor Zavodu"-nun
lisenziyası əsasında istehsal olunub


1000


000113412